



PROVINCIA DEL NEUQUEN  
Ministerio de Empresas Públicas  
**DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD**  
Mayor Torres N° 250 - Zapala - (8340)

## Dirección Provincial de Vialidad del Neuquén

### Estado de Rutas Nacionales

Próximo parte en 2 hs.  
Consulte variaciones en pagina web

Fecha: 31/07/2010 - Hora: 15:09

Ruta	Tramo	Long	Calzada	Estado	Sección Afectada	Causa
22	Neuquén - Plottier	16	Pavimento	T	.	.
22	Plottier - Arroyito	32	Pavimento	T	.	.
22	Arroyito - Zapala	135	Pavimento	T	.	.
40	Zapala - Las Lajas	54	Pavimento	T	.	.
242	Las Lajas - Pino Hachado	59	Pavimento	TCP	Lomas de los Vientos a Centro de Aduana.	Por sectores con hielo con la portacion de cadenas, Aduana - Limite TCP por hielo con uso obligatorio de cadenas.
40	Barrancas - Chos Malal	125	Pavimento	T	.	.
40	Chos Malal - Las Lajas - Zapala	212	Pavimento	T	.	.
40	Zapala - La Rinconada	172	Pavimento	T	.	.
40	Pte Collon Cura (Emp RN 237) - La Rinconada	57	Pavimento	TCP	.	Sectores con hielo, se recomienda - portacion de cadenas. equipos trabajando.
231	Emp. RN 237 - Villa La Angostura	62	Pavimento	TCP	.	Por sectores con hielo y nieve equipos dispersadores de Fundente trabajando..
231	Villa la Angostura - Paso Cardenal Samoré	42	Pavimento	TCP	.	Hielo y Nieve Obligatorio Portar cadenas. Transitar a baja velocidad. Equipos dispersadores de Fundente trabajando. - PASO INTERNACIONAL SAMORE HABILITADO
234	La Rinconada - Junin de los Andes - San Martín de los Andes	72	Pavimento	TCP	.	Por hielo Se Recomienda Portar Cadenas, equipos operando.
234	San Martín de los Andes - Acceso Chapelco - Pichi Traful	58	Pavimento	TCP	.	Por hielo y nieve en todo el Tramo Obligatorio Portar Cadenas. Equipos Operando.
234	Pichi Traful - Emp RN 231	41	Ripio	TCP	.	Maxima precaucion por nevadas intensas en todo el tramoolo solo vehiculos 4x4 con portación de cadenas.
237	Emp. R.N. 22 - Piedra del Aguila	173	Pavimento	TCP	.	Personal y equipos operando.
237	Piedra del Aguila - Pte Collón Cura (Emp RN 40)	76	Pavimento	TCP	.	Hielo en sectores. Equipos dispersadores de Fundente trabajando.
40	Pte Collón Cura (Emp RN 237) - Confluencia (Emp RP 63 y 65)	58	Pavimento	TCP	.	Por sectores con hielo. Equipos dispersadores de Fundente trabajando.
40	Emp RN 231 - Pte Río Limay (Lte c/Río Negro)	3	Pavimento	TCP	.	Por hielo en sectores se recomienda portar cadenas.
237	Confluencia (Emp RP 63 y 65) - Emp RN 231	47	Pavimento	S/I	.	.

Referencias: T: Transitible - TCP: Transitible con Precaución - TP: Transitible Pesado - I: Intransitable - S/I: Sin Información

Dirección Nacional de Vialidad: [www.vialidad.gov.ar](http://www.vialidad.gov.ar)  
[estadoderutas@argentina.com](mailto:estadoderutas@argentina.com)

División Comunicaciones  
Dir. Provincial de Vialidad de Neuquén  
[www.dpvneuquen.gov.ar](http://www.dpvneuquen.gov.ar)  
[dpvcomunicaciones@neuquen.gov.ar](mailto:dpvcomunicaciones@neuquen.gov.ar)