



PROVINCIA DEL NEUQUÉN  
Ministerio de Empresas Públicas  
**DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD**  
Mayor Torres N° 250 - Zapala - (8340)

## Dirección Provincial de Vialidad del Neuquén

### Estado de Rutas Nacionales

Próximo parte en 2 hs.  
Consulte variaciones en pagina web

Fecha: 03/02/2012 - Hora: 14:29

Ruta	Tramo	Long	Calzada	Estado	Sección Afectada	Causa
22	Neuquén - Plottier	16	Pavimento	T	.	.
22	Plottier - Arroyito	32	Pavimento	TCP	.	Por calzada en construcción.-
22	Arroyito - Zapala	135	Pavimento	TCP	.	Arroyito - Cutral có: TCP por banquina con embanque de material. Equipos Operando Cutral có - Zapala: TCP por Equipos Operando sobre calzada.-
40	Zapala - Las Lajas	54	Pavimento	T	.	.
242	Las Lajas - Pino Hachado	59	Pavimento	T	.	.
40	Barrancas - Chos Malal	125	Pavimento	T	.	.
40	Chos Malal - Las Lajas - Zapala	212	Pavimento	T	.	.
40	Zapala - La Rinconada	172	Pavimento	TCP	.	Parage Aguada del Overo Transitar a Baja Velocidad Por equipos Viales Operando En Movimimiento de suelo y Reparacion de la Calzada. y Polvo en Suspencion.
40	Pte Collon Cura (Emp RN 237) - La Rinconada	57	Pavimento	TCP	.	Por Varanda del puente Rota,Equipos trabajando en limpieza de alcantarilla, en zanja de desagüe, banquina y zona de escurrimiento. Animales sueltos.
231	Emp. RN 237 - Villa La Angostura	62	Pavimento	TCP	.	Por cenizas en suspensión. Equipos y personal trabajando.
231	Villa la Angostura - Paso Cardenal Samoré	42	Pavimento	TCP	.	Por cenizas en suspensión. Equipos y personal trabajando. Complejo aduanero Cardenal Samore HABILITADO de 08 a 20 hs. Para Camiones en horario de 9 a 11 hs - de 14.30 a 16.30 hs - y de 21 a 6 hs.-
234	La Rinconada - Junin de los Andes - San Martín de los Andes	72	Pavimento	TCP	Rinconada - Junin de los Andes	Por obra en construccion. Equipos operando en banquina.- Sectores con calzada húmeda por lluvias leves.-
234	San Martín de los Andes - Acceso Chapelco - Pichi Traful	58	Pavimento	TCP	.	Por sectores con calzada húmeda por lluvias leves. Personal trabajando sobre la banquina. Animales sueltos.
234	Pichi Traful - Emp RN 231	41	Ripio	TCP	.	Por calzada húmeda por lluvias en todo el tramo. Cenizas en suspensión. Animales sueltos. Equipos operando en banquina.
237	Emp. R.N. 22 - Piedra del Aguila	173	Pavimento	T	.	.
237	Piedra del Aguila - Pte Collón Cura (Emp RN 40)	76	Pavimento	TCP	.	Por sectores con cenizas en suspensión. Equipos trabajando en retiro de cenizas en banquetas.
40	Pte Collón Cura (Emp RN 237) - Confluencia (Emp RP 63 y 65)	58	Pavimento	TCP	.	Por cenizas en suspensión.
40	Emp RN 231 - Pte Río Limay (Lte c/Río Negro)	3	Pavimento	TCP	.	Sectores con cenizas adheridas a la calzada obstaculizando la señalización horizontal. Animales sueltos.
237	Confluencia (Emp RP 63 y 65) - Emp RN 231	47	Pavimento	TCP	.	Sectores con cenizas en suspensión.



PROVINCIA DEL NEUQUEN  
Ministerio de Empresas Públicas  
**DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD**  
Mayor Torres N° 250 - Zapala - (8340)

## Dirección Provincial de Vialidad del Neuquén

### Estado de Rutas Nacionales

Próximo parte en 2 hs.  
Consulte variaciones en pagina web  
Fecha: 03/02/2012 - Hora: 14:29

Ruta	Tramo	Long	Calzada	Estado	Sección Afectada	Causa
------	-------	------	---------	--------	------------------	-------

Referencias: T: Transitible - TCP: Transitible con Precaución - TP: Transitible Pesado - I: Intransitable - S/I: Sin Información

Dirección Nacional de Vialidad: [www.vialidad.gov.ar](http://www.vialidad.gov.ar)  
[estadoderutas@argentina.com](mailto:estadoderutas@argentina.com)

División Comunicaciones  
Dir. Provincial de Vialidad de Neuquén  
[www.dpvneuquen.gov.ar](http://www.dpvneuquen.gov.ar)  
[dpvcomunicaciones@neuquen.gov.ar](mailto:dpvcomunicaciones@neuquen.gov.ar)