

Estado de Rutas de la Provincia del Neuquén

Información Actualizada a las 21:00hs. del 22/07/2017

1/5

Rutas

Ruta	Tramo	Long. (Km)	Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
P002	Chos Malal - Tricao Malal - Cancha	49	No Pav	TCP		Sectores poceados y barro.
P004	El Huecú - Mallín Largo - Naunauco - Emp. RN 40	62	No Pav	TCP		Sectores pocedados, barro y serrucho.
P005	Emp. RP 7 (Punta de Agua) - Rincón de los Sauces	73	Pavim	TCP	Badén de Carranza.	Sectores con hielo. Equipos operando. PORTAR CADENAS.
P007	Neuquén - Centenario - Emp RP 51	19	Pavim	TCP		Tránsito intenso.
P007	Lte c/Río Negro - El Cruce (Emp RP 8)	18	Pavim	TCP		Tránsito intenso.
P007	Emp RP 8 (El Cruce) - Añelo (Emp. RP 17)	45	Pavim	TCP		Obra en ejecución. Desvíos. Animales sueltos.
P007	Añelo (Emp. RP 17) - Emp. RP 5	62	Pavim	TCP		Calzada con deformaciones. Sectores con hielo.
P008	Emp. RP 51 - Emp. RP 7	8	Pavim	TCP		Calzada con deformaciones. Tránsito intenso.
P011	Los Cruceros - Moquehue (Emp. RP 13)	14	No Pav	TCP		Sectores con barro y hielo en conos de sombra. PORTAR CADENAS
P013	Zapala - Primeros Pinos	50	Pavim	TCP		Sectores con baches. Baja adherencia, agua nieve sobre calzada. Equipos operando. PORTACIÓN OBLIGATORIA DE CADENAS. SE RECOMIENDA NO TRANSITAR EN HORARIO
P013	Primeros Pinos - Litrán	55	No Pav	I		Acumulación de nieve. Visibilidad nula, fuerte viento blanco.
P013	Litrán - Angostura - Gendarmería - Batea Mahuida	16	Pavim	TCP		Cinta asfáltica mojada.
P013	Angostura / Gendarmería - Paso Icalma	9	Pavim	TCP		Cinta asfáltica mojada. PORTAR CADENAS
P017	Añelo - Plaza Huincul	84	Pavim	TCP		Tránsito intenso.

Estado de Rutas de la Provincia del Neuquén
Información Actualizada a las 21:00hs. del 22/07/2017

2/5

Rutas

Ruta	Tramo	Long. (Km)	Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
P017	Plaza Huincul - Picún Leufú (Emp. RN 237)	75	Pavim	TCP		Calzada con deformaciones. Sectores con baches.
P018	Emp. RP 23 - Ruca Choroí	28	No Pav	TCP		Sectores con hielo y barro. PORTACIÓN OBLIGATORIA DE CADENAS hasta Parque.
P019	Emp. RN 40 - Cerro Chapelco	5	No Pav	TCP		Sectores poceados y barrocos.
P021	Emp. RN 242 - Huarenchenque - Loncopué	59	Pavim	T		
N022	Neuquén - Arroyito	49	Pavim	TCP		Tránsito intenso. Plottier - Arroyito: Obra en ejecución.
N022	Arroyito - Plaza Huincul - Cutral-Có	59	Pavim	TCP	Km 1285 - 1289	Tareas de fresado. Tránsito dirigido, media calzada habilitada.
N022	Cutral-Có - Zapala	77	Pavim	TCP		Animales sueltos.
P023	Junín de los Andes - Malleo	31	Pavim-No Pav	TCP		Animales sueltos.
P023	Malleo - Pilo Lil	20	No Pav	TCP		Sectores poceados y barrocos.
P023	Pilo Lil - Rahue (Emp. RP 46)	37	No Pav	TCP		Sectores poceados y barro. PORTAR CADENAS.
P023	Rahue (Emp. RP 46) - Aluminé	15	Pavim	TCP		Asentamiento en Abra Ancha y baches sobre calzada. Cinta asfáltica resbaladiza por helada.
P023	Aluminé - Litrán (Emp. RP 13)	50	Pavim-No Pav	TCP	Lea La Biblia - Chichería.	Hielo permanente. PORTACIÓN OBLIGATORIA DE CADENAS. Pto Jara - Litrán: Sectores con barro.
P023	Emp. RP 13 (Litrán) - Pino Hachado	34	No Pav	I		Acumulación de nieve.
P024	Emp. RN 40 (Calcatre) - Las Coloradas - Fortín 1º de Mayo (Emp. RP 46)	39	No Pav	TCP		Sectores con hielo, barro y nieve. PORTAR CADENAS
P026	Loncopué - Riscos Bayos - Hualcupén	29	Pavim	T		
P026	Hualcupén - Cajón Chico - Caviahue	17	Pavim	TCP		Cinta asfáltica mojada.
P037	Emp. RP 2 - Wayle	24	No Pav	I		Acumulación de hielo y nieve sobre calzada.
N040	Chos Malal - Barrancas	127	Pavim	TCP		Probable formación de hielo en sectores. Equipos y personal operando. Animales sueltos.
N040	Las Lajas (Emp. RN 242) - Chos Malal	165	Pavim	TCP		Probable formación de hielo en sectores. Equipos y personal operando. Animales sueltos.

Estado de Rutas de la Provincia del Neuquén
Información Actualizada a las 21:00hs. del 22/07/2017

Rutas

Ruta	Tramo	Long. (Km)	Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
N040	Zapala - Las Lajas (Emp. RN 242)	54	Pavim	TCP		Sectores con viento. Equipos operando. Animales sueltos.
N040	Zapala - La Rinconada (Emp. RN 234)	172	Pavim	TCP		Sectores con viento fuerte. Equipos operando. Animales sueltos.
N040	La Rinconada - Junín de los Andes - San Martín de los Andes	88	Pavim	TCP		Lluvia. Baja adherencia por humedad. Probabilidad de hielo en sectores. Animales sueltos. Equipos y ersonal operando. Se recomienda PORTAR CADENAS.
N040	San Martín de los Andes - Acc. Chapelco	15	Pavim	TCP		Lluvia. Baja adherencia por humedad. Probabilidad de hielo en sectores. Animales sueltos. Equipos y ersonal operando. Se recomienda PORTAR CADENAS.
N040	Acc. Chapelco - Lago Villarino	43	Pavim	TCP		Lluvia. Baja adherencia por humedad. Probabilidad de hielo en sectores. Animales sueltos. Equipos y ersonal operando. Se recomienda PORTAR CADENAS.
N040	Lago Villarino - Emp. RN 231 - Villa la Angostura	54	Pavim	TCP		Lluvia. Baja adherencia por humedad. Probabilidad de hielo en sectores. Animales sueltos. Personal operando. Se recomienda PORTAR CADENAS.
N040	Villa La Angostura - Emp. RN 237	64	Pavim	TCP		Lluvia. Baja adherencia por humedad. Probabilidad de hielo en sectores. Animales sueltos. Personal operando. Se recomienda PORTAR CADENAS.
N040	Emp. RN 237 - Pte Río Limay (Lte c/Río Negro)	3	Pavim	TCP		Baja adherencia en sectores con hielo. Equipos operando.
P041	Emp. RP 43 (Caepe Malal) - Aquihueco - Cajón del Curi Leuvú	39	No Pav	TCP		Sectores poceados.
P043	Chos Malal - Los Menucos - La Primavera	42	Pavim	T		
P043	La Primavera - El Llano - Andacollo	14	Pavim	T		
P043	Andacollo - Cayanta - Bella Vista - Las	37	Pavim-No Pav	TCP	Pte Nahueve-Las Ovejas	Sectores poceados y barro.
P046	Emp. RN 40 (a 10 Km de Zapala) - Emp. RP 24	81	Pavim	TCP		Sectores con baches y hielo. PORTACIÓN OBLIGATORIA DE

Estado de Rutas de la Provincia del Neuquén
Información Actualizada a las 21:00hs. del 22/07/2017

4/5

Rutas

Ruta	Tramo	Long. (Km)	Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
P046	Emp. RP 24 - Rahue (Emp. RP 23)	30	No Pav-Pavim	TCP		Sectores poceados y barro.
P046	Rahue (Emp. RP 23) - Lago Quillén - Lago Hui Hui	39	No Pav	TCP	Rahue (Emp. RP Nº 23) - Parque	Sectores poceados y barro.
P048	San Martín de los Andes - Paso Hua Hum	47	Pavim-No Pav	TCP		Sectores poceados y barro.
P050	Emp. RN 237 - Emp. RN 234	44	No Pav	TCP	Emp. RN 237 - Sañico.	Sectores poceados. Desde Sañico a Emp. RN Nº 40, INTRANSITABLE.
P051	Emp. RP 7 - Emp. RP 8	27	Pavim	TCP		Transito intenso.
P060	Emp. RP 23 - Portada PN Lanín	34	Pavim	TCP		Animales sueltos.
P060	Portada PN Lanín - Paso Mamuil Malal (Lte con Chile)	12	No Pav	TCP		Sectores con barro. Equipos operando. PORTAR CADENAS
P061	Junín de los Andes (Emp. RN 40) - Pte Río Chimehuín - Lago Paimún	53	Pavim-No Pav-Pavim-No Pav	TCP		Sectores barro.
P062	San Martín de los Andes (Emp. RN 40) - Lago Lolog y Carruhé - Lahuencó Epulafquen - Paso Carrirriñe	88	Pavim-No Pav	TCP	San Martín de los Andes (Emp. RN Nº 40) - Lolog	Animales sueltos. Lolog - Paso Internacional Carrirriñe: INTRANSITABLE.
P063	Emp. RN 40 - Pte Río Meliquina - Pte Río Filo Hua Hum - Paso Córdoba - Confluencia (Emp. RN 237)	69	No Pav	TCP	Emp. RN Nº 40 - Campamento DPV	Sectores poceados y barro. Campamento DPV - Confluencia: INTRANSITABLE. Acumulación de
P065	Confluencia - Villa Trafal - El Portezuelo	61	No Pav	TCP	Confluencia - Villa Trafal	Sectores poceados y barro. Villa Trafal - El Portezuelo (Emp. RN Nº 40 "7 Lagos"): Sectores con media calzada habilitada, deslizamiento de talud. Equipos operando.
P066	Emp. RN 40 - Cerro Bayo	6	No Pav	TCP		Sectores poceados y barro.
N231	Emp. RN 40 (a 6 Km de Villa la Angostura) - Paso Cardenal Samoré	32	Pavim	TCP		Baja adherencia, sectores con hielo. Equipos operando.
N234	La Rinconada (Emp. RN 40) - Pte Collón Curá (Emp. RN 237)	58	Pavim	TCP		Baja adherencia, sectores con hielo. Equipos operando.
N237	Emp. RN 22 (Arroyito) - Piedra del Águila	175	Pavim	TCP		Animales sueltos.
N237	Piedra del Águila - Pte Collón Curá (Emp. RN 234)	76	Pavim	TCP		Animales sueltos.
N237	Pte Collón Cura (Emp. RN 234) - Confluencia (Emp. RP 63 y 65)	64	Pavim	TCP		Baja adherencia, sectores con hielo. Equipos operando.
N237	Confluencia - Emp. RN 40	46	Pavim	TCP		Baja adherencia, sectores con hielo. Equipos operando.
N242	Las Lajas (Emp. RN 40) - Emp. RP 21	10	Pavim	T		

Estado de Rutas de la Provincia del Neuquén
Información Actualizada a las 21:00hs. del 22/07/2017

5/5

Rutas

Ruta	Tramo	Long. (Km)	Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
N242	Emp. RP 21 - Emp. RP 23 (a 500m Aduana Pino Hachado)	41	Pavim	TCP		Cinta asfáltica mojada.
N242	Emp. RP 23 - Paso Pino Hachado	9	Pavim	I		Acumulación de hielo. Visibilidad nula, fuerte viento blanco.

Accesos

	Descripción	Long. (Km)	Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
P040	Acc Quila Quina (RN 40)	12	No Pav	TCP		Sectores poceados y barrocos. PORTAR CADENAS.

Pasos Internacionales

	Descripción		Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
N242	Paso Pino Hachado		Pavim	I		Acumulación de hielo. Visibilidad nula, fuerte viento blanco. PASO INTERNACIONAL INHABILITADO A PARTIR DE LAS 18:00HS.
N013	Paso Icalma		Pavim	TCP		Cinta asfáltica mojada. PORTACION OBLIGATORIA DE CADENAS. PASO HABILITADO DE 09:00 a 19:00Hs.
N048	Paso Hua Hum		No Pav	TCP		Sectores con hielo. PORTACIÓN OBLIGATORIA DE CADENAS. PASO INTERNACIONAL HABILITADO DE 08:00 a 20:00Hs. Barcaza, con turno.
N060	Paso Mamuil Malal (ex Tromen)		No Pav	TCP		Sectores con barro. Equipos operando. PORTACIÓN OBLIGATORIA DE CADENAS. PASO HABILITADO DE
N231	Paso Cardenal Samoré		Pavim	TCP		Baja adherencia por humedad. Probabilidad de hielo en sectores. Animales sueltos. Personal operando. PORTACIÓN OBLIGATORIA DE CADENAS. PASO HABILITADO de 9 a

Referencias Transitabilidad: **T** - Transitabile / **TCP** - Transitabile con precaución /
TP - Transitabile Pesado / **I** - Intransitable / **S/I** - Sin Información

La información de las Rutas Nacionales es provista por la DNV

División Prensa
dppvrensa@neuquen.gov.ar
0810-333-7882 (RUTA)
Dirección Provincial de Vialidad del Neuquén