

Estado de Rutas de la Provincia del Neuquén Información Actualizada a las 10:00hs. del 21/01/2018

1/5

Rutas

Ruta	Tramo	Long. (Km)	Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
P002	Chos Malal - Tricao Malal - Cancha	49	No Pav	TCP		Sectores poceados.
P004	El Huecú - Mallín Largo - Naunauco - Emp. RN 40	62	No Pav	TCP		Sectores poceados y serrucho.
P005	Emp. RP 7 (Punta de Agua) - Rincón de los Sauces	73	Pavim	T		
P007	Neuquén - Centenario - Emp RP 51	19	Pavim	TCP		Tránsito intenso.
P007	Lte c/Río Negro - El Cruce (Emp RP 8)	18	Pavim	TCP		Sedimento sobre calzada. Tránsito intenso. Obra en construcción.
P007	Emp RP 8 (El Cruce) - Añelo (Emp. RP 17)	45	Pavim	TCP	Aeriquen (Tratayen)	Obra en construcción. Calzada muy deteriorada con deformaciones. Tránsito pesado. Animales sueltos.
P007	Añelo (Emp. RP 17) - Emp. RP 5	62	Pavim	T		
P008	Emp. RP 51 - Emp. RP 7	8	Pavim	TCP		Sectores con baches.
P011	Los Cruceros - Moquehue (Emp. RP 13)	14	No Pav	TCP		Sectores poceados.
P013	Zapala - Primeros Pinos	50	Pavim	TCP		Sectores con baches. Animales sueltos.
P013	Primeros Pinos - Litrán	55	No Pav	TCP		Sectores poceados. Animales sueltos.
P013	Litrán - Angostura - Gendarmería - Batea Mahuida	16	Pavim	TCP		Animales sueltos.
P013	Angostura / Gendarmería - Paso Icalma	9	Pavim	T		
P017	Añelo - Plaza Huincul	84	Pavim	TCP		Sectores con baches. Tránsito intenso.
P017	Plaza Huincul - Picún Leufú (Emp. RN 237)	75	Pavim	TCP		Calzada con deformaciones. Sectores con baches.
P018	Emp. RP 23 - Ruca Choroí	28	No Pav	TCP		Sectores poceados.
P019	Emp. RN 40 - Cerro Chapelco	5	No Pav	TCP		Sectores con serrucho.
P021	Emp. RN 242 - Huarenchenque - Loncopué	59	Pavim	TCP	Ranquilco	Calzada con deformaciones.
N022	Neuquén - Arroyito	49	Pavim	TCP		Tránsito intenso. Plottier - Arroyito: Obra en construcción.
N022	Arroyito - Plaza Huincul - Cutral-Có	59	Pavim	TCP	Challacó.	Trabajos en banquina. Animales sueltos.

Estado de Rutas de la Provincia del Neuquén
Información Actualizada a las 10:00hs. del 21/01/2018

2/5

Rutas

Ruta	Tramo	Long. (Km)	Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
N022	Cutral-Có - Zapala	77	Pavim	TCP		Animales sueltos.
P023	Junín de los Andes - Malleo	31	Pavim-No Pav	TCP		Animales sueltos.
P023	Malleo - Pilo Lil	20	No Pav	TCP		Sectores poceados y serrucho. Visibilidad reducida por polvo en suspensión.
P023	Pilo Lil - Rahue (Emp. RP 46)	37	No Pav	TCP		Desprendimiento de piedras. Sectores poceados.
P023	Rahue (Emp. RP 46) - Aluminé	15	Pavim	TCP		Asentamiento en Abra Ancha. Sectores con baches.
P023	Aluminé - Litrán (Emp. RP 13)	50	Pavim-No Pav	TCP		Animales sueltos. Pto Jara - Litrán: Sectores poceados.
P023	Emp. RP 13 (Litrán) - Pino Hachado	34	No Pav	TCP		Sectores poceados y serrucho.
P024	Emp. RN 40 (Calcatre) - Las Coloradas - Fortín 1º de Mayo (Emp. RP 46)	39	No Pav	TCP		Equipos operando.
P026	Loncopué - Riscos Bayos - Hualcupén	29	Pavim	T		
P026	Hualcupén - Cajón Chico - Caviahue	17	Pavim	T		
P037	Emp. RP 2 - Wayle	24	No Pav	TCP		Sectores con embanques y cortes transversales.
N040	Chos Malal - Barrancas	127	Pavim	TCP	Barrancas - Lte. con Mendoza (Km 2740)	Media calzada habilitada por trabajos en terraplen. Equipos operando. Animales sueltos.
N040	Las Lajas (Emp. RN 242) - Chos Malal	165	Pavim	TCP		Animales sueltos.
N040	Zapala - Las Lajas (Emp. RN 242)	54	Pavim	TCP		Animales sueltos.
N040	Zapala - La Rinconada (Emp. RN 234)	172	Pavim	TCP		Animales sueltos.
N040	La Rinconada - Junín de los Andes - San Martín de los Andes	88	Pavim	TCP		Animales sueltos.
N040	San Martín de los Andes - Acc. Chapelco	15	Pavim	TCP		Animales sueltos.
N040	Acc. Chapelco - Lago Villarino	43	Pavim	TCP		Animales sueltos.
N040	Lago Villarino - Emp. RN 231 - Villa la Angostura	54	Pavim	TCP		Animales sueltos.
N040	Villa La Angostura - Emp. RN 237	64	Pavim	TCP		Animales sueltos.
N040	Emp. RN 237 - Pte Río Limay (Lte c/Río Negro)	3	Pavim	TCP		Animales sueltos.
P041	Emp. RP 43 (Caepe Malal) - Aquihueco - Cajón del Curi Leuvú	39	No Pav	TCP		Sectores poceados.

Estado de Rutas de la Provincia del Neuquén
Información Actualizada a las 10:00hs. del 21/01/2018

3/5

Rutas

Ruta	Tramo	Long. (Km)	Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
P043	Chos Malal - Los Menucos - La Primavera	42	Pavim	T		
P043	La Primavera - El Llano - Andacollo	14	Pavim	T		
P043	Andacollo - Cayanta - Bella Vista - Las	37	Pavim-No Pav	TCP	Puente Nahueve - Las Ovejas.	Sectores poceados.
P046	Emp. RN 40 (a 10 Km de Zapala) - Emp. RP 24	81	Pavim	TCP		Sectores con baches. Animales sueltos.
P046	Emp. RP 24 - Rahue (Emp. RP 23)	30	No Pav-Pavim	TCP		Sectores poceados.
P046	Rahue (Emp. RP 23) - Lago Quillén - Lago Hui Hui	39	No Pav	TCP	Rahue (Emp. RP N° 23) - Parque	Sectores muy poceados.
P048	San Martín de los Andes - Paso Hua Hum	47	Pavim-No Pav	TCP		Sectores con serrucho y ripio suelto. Visibilidad reducida por polvo en suspensión.
P050	Emp. RN 237 - Emp. RN 234	44	No Pav	TCP		Sectores poceados.
P051	Emp. RP 7 - Emp. RP 8	27	Pavim	TCP		Sectores con baches.
P060	Emp. RP 23 - Portada PN Lanín	34	Pavim	TCP		Animales sueltos.
P060	Portada PN Lanín - Paso Mamuil Malal (Lte con Chile)	12	No Pav	TCP		Sectores con serrucho. Visibilidad reducida por polvo en suspensión. Equipos operando.
P061	Junín de los Andes (Emp. RN 40) - Pte Río Chimehuín - Lago Paimún	53	Pavim-No Pav-Pavim-No Pav	TCP	RN N° 40 - Pte. Rio Chimehuin	Obra en ejecución. Equipos operando. Sectores poceados y serrucho. Visibilidad reducida por polvo en
P062	San Martín de los Andes (Emp. RN 40) - Lago Lolog y Carruhué - Lahuencó Epulafquen - Paso Carrirriñe	88	Pavim-No Pav	TCP	Emp. RN N° 40 - Lolog	Obra en ejecución. Equipos y personal operando. Lolog - Carrirriñe: Sectores poceados y serrucho. Visibilidad reducida por polvo en suspensión. Paso Int. Carrirriñe Habilitado de 9 a 18hs.
P063	Emp. RN 40 - Pte Río Meliquina - Pte Río Filo Hua Hum - Paso Córdoba - Confluencia (Emp. RN 237)	69	No Pav	TCP	Emp. RN N° 40 - Camp. DPV	Sectores con serrucho. Campamento DPV - Confluencia: Sectores poceados y serrucho. Calzada deteriorada. Cortes. Visibilidad reducida por polvo en suspensión.
P065	Confluencia - Villa Trafal - El Portezuelo	61	No Pav	TCP		Sectores con serrucho y ripio suelto. Visibilidad reducida por polvo en suspensión.
P066	Emp. RN 40 - Cerro Bayo	6	No Pav	TCP		Sectores poceados y serrucho. Visibilidad reducida por polvo en suspensión.

Estado de Rutas de la Provincia del Neuquén
Información Actualizada a las 10:00hs. del 21/01/2018

4/5

Rutas

Ruta	Tramo	Long. (Km)	Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
N231	Emp. RN 40 (a 6 Km de Villa la Angostura) - Paso Cardenal Samoré	32	Pavim	TCP		Animales sueltos.
N234	La Rinconada (Emp. RN 40) - Pte Collón Curá (Emp. RN 237)	58	Pavim	TCP		Animales sueltos.
N237	Emp. RN 22 (Arroyito) - Piedra del Águila	175	Pavim	TCP		Animales sueltos.
N237	Piedra del Águila - Pte Collón Curá (Emp. RN 234)	76	Pavim	TCP		Animales sueltos.
N237	Pte Collón Cura (Emp. RN 234) - Confluencia (Emp. RP 63 y 65)	64	Pavim	TCP		Animales sueltos.
N237	Confluencia - Emp. RN 40	46	Pavim	TCP		Animales sueltos.
N242	Las Lajas (Emp. RN 40) - Emp. RP 21	10	Pavim	T		
N242	Emp. RP 21 - Emp. RP 23 (a 500m Aduana Pino Hachado)	41	Pavim	TCP	Km 48	Desprendimiento de piedras.
N242	Emp. RP 23 - Paso Pino Hachado	9	Pavim	T		

Accesos

	Descripción	Long. (Km)	Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
P040	Acc Quila Quina (RN 40)	12	No Pav	TCP		Sectores con serrucho.

Pasos Internacionales

	Descripción		Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
N242	Paso Pino Hachado		Pavim	T		PASO INTERNACIONAL HABILITADO de 08 a 20 Hs.
N013	Paso Icalma		Pavim	T		PASO INTERNACIONAL HABILITADO 8 a 20Hs.
N048	Paso Hua Hum		No Pav	TCP		Sectores con serrucho y ripio suelto. Visibilidad reducida por polvo en suspensión. PASO INTERNACIONAL HABILITADO de 08 a 20 Hs. Barcaza con turno.

Estado de Rutas de la Provincia del Neuquén
Información Actualizada a las 10:00hs. del 21/01/2018

5/5

Pasos Internacionales

Descripción		Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
N060	Paso Mamuil Malal (ex Tromen)	No Pav	TCP		Sectores con serrucho. Visibilidad reducida por polvo en suspensión. Equipos operando. PASO INTERNACIONAL HABILITADO 8 a 20
N231	Paso Cardenal Samoré	Pavim	TCP		Animales sueltos. PASO INTERNACIONAL HABILITADO de 8 a

Referencias Transitabilidad: **T** - Transitabile / **TCP** - Transitabile con precaución / **TP** - Transitabile Pesado / **I** - Intransitable / **S/I** - Sin Información

La información de las Rutas Nacionales es provista por la DNV

División Prensa
dvprensa@neuquen.gov.ar
0810-333-7882 (RUTA)

Dirección Provincial de Vialidad del Neuquén